# GUÍA DE NECESIDAD DE MEJORAS


Hogar de ancianos Dr. Agustín Sánchez Vijil

Por Claudio Escorcia Lorío y Sandra Cortés 13 de abril 2022



#### Hogar de ancianos Dr Agustín Sánchez Vijil-Jinotepe - Áreas con problemas

Mantenimiento



## Problema principal reacondicionamiento de Sistema eléctrico



- Lavandería
  1 Lavadora y 1 secadora en mal estado (estimado reparación 150 dólares)
- Área de entretenimiento
  Piso y perlines necesitan reparaciones
  Techo y pasamanos bebedero necesita reparación
- Reacondicionamiento y enderezado de tendederos







### Mejora estructural

- Completar muro tendederos
- Bodega de líquidos en mal estado
- Mejorar estructura de cocinero exterior












#### Problemas de espacio

- Áreas internas agolpadas con cajas de donaciones: Sala de actividades, pasillos, bodega y sub bodegas
- Áreas de tendederos agolpada de chatarra generada por el Hogar









#### Propuestas de auto-financiamiento

 Venta de chatarra del Hogar para reciclaje (aparatos para asistir la movilidad, aparatos del Hogar y línea blanca en mal estado)

